




### আপনার পিওরিটি মিনারেল RO+MF সংস্করণ আমন



### আপনার পিওরিটি RO+MF যেতাবে ইস্টল করবেন

১. পিউরিফায়ারটি অবশ্যই নক্ষ পিওরিটি টেকনিশিয়ান দ্বারা স্থাপন করতে হবে।
২. এটি দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করে আব্বা টেবিলের উপর রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. পিউরিফায়ারটিকে পিপড়া / অন্যান্য পেকামাকড়ুক স্থানে রাখতে হবে।
৪. পিউরিফায়ারটিকে লেভাতে যোলাবে পানির সংযোগের কাছাকাছি রাখতে হবে (২ মিটারের বেশি নয়)।
৫. পিউরিফায়ারটিকে কোনো বৈদ্যুতিক সকেটের উপর স্থাপন করবেন না।
৬. পণ্যের পাইপপ্রলোকে বেশি বাঁকানো থেকে বিরত থাকুন।
৭. কোনো বিদ্যুত তার ব্যবহার করবেন না।
৮. পিউরিফায়ারটি স্থানের পূর্বে আপনাকে প্রবেশকৃত পানির টিডিএস (চেটাল চিসলতেড সলিডেড) পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রবেশকৃত পানির টিডিএস ১৮০০ পিপএম-এর বেশি হওয়া যাবে না।
৯. পিউরিফায়ারটি স্থানের পূর্বে আপনাকে প্রবেশকৃত পানির টিডিএস (চেটাল চিসলতেড সলিডেড) পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রবেশকৃত পানির টিডিএস ১৮০০ পিপএম-এর বেশি হওয়া যাবে না।
১০. পিউরিফায়ারটিকে কোনো গরম পানির ট্যাপের সাথে সংযুক্ত করা যাবে না।
১১. অনুগ্রহ করে রিজেক্ট লাইনের পাইপটিকে সরাসরি নিষ্কাশনে প্রবেশ করাবেন না (এটি নিষ্কাশনের উপর ঝুলিয়ে রাখুন)।
১২. অনুগ্রহ করে ইউনিটিকে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে এটি ঠাড়ায় জমে যাবে না অথবা সরাসরি সূর্যের সংস্পর্শে আসবে না। সেই স্থানে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল নিশ্চিত করুন।

### যেতাবে আপনার পিওরিটি মিনারেল RO+MF-এর যন্ত্র নিবেন

#### স্টোরেজ ট্যাংক

১. ১৫ দিন পর পর স্টোরেজ ট্যাংকের সব পানি ট্র্যাপ দিয়ে ফেলে দিন।
২. ২ দিনের বেশি আপনার অব্যবহৃত পানি সবসময় স্টোরেজ ট্যাংক থেকে ফেলে দিন।

#### অন্যান্য প্রক্রস্পৃষ্ট নির্দেশনা

১. যখন আপনি স্থানে থাকবেন এবং হেড ট্যাংকটি পরিষ্কার করবেন সবসময় নিশ্চিত করবেন যেন বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং বল ভালভ বাঁক থাকে।
২. পিউরিফায়ারটির উপর কোনো জরী এবং ধারালো বস্তু রাখবেন না।
৩. অনুগ্রহ করে ব্যবহৃত দ্বিসার্জিতা, যেমন: সেকেন্ডেট ফিল্টার, কার্বন ফিল্টার এবং মেম্ব্রেনগুলো অন্যান্য গৃহস্থানী বর্জনের সাথে মিউনিসিপালটির বর্জন ফেলের স্থানে ফেলুন।
৪. আপনাকে শুধুমাত্র পিউরিফায়ারে পানি সংরক্ষণ করতে হবে, কোনো বোতল বা পাত্রে নয়।

**ডিসপ্লাই গাইডলাইন (ডেস্ট্রুক্টিভ):** অনিয়ন্ত্রিত বজা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং মানব ব্যাক্তির স্থানে ন্যূন করার জন্য অনুযায়ী করে এই পদ্ধতির সাথে থাকা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যেমন: গোয়ার সাথেই আভাস্ট-ব, ব্যক্তিগত স্যান্ডিচেস্ট্রে, অনুষ্ঠিত প্যানেল এবং তারঙ্গেন অন্যান্য আলমা বায়ুর এবং ব্যুগত সম্পর্কের সহিত বায়ুর ক্ষেত্রে কর্তৃ করা জন্য এক সংজ্ঞায়নে নাইচুরাল ব্যাক্তিগতে স্বীকৃত ব্যাবহারের উপর ঝুলিয়ে রাখুন। যেখানে যেহে এই পদ্ধতি বিদ্যুৎ সহ রিচার্জের সাথে স্থানীয় সরকারি অফিস যোগাযোগ করুন।

### পিওরিটি মিনারেল RO+MF-এর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ১. অ্যাডভাস অ্যালাটি সিস্টেম, যা জার্মানি কিটের আয়ু শেষ হওয়ার ~১৫ দিন আগেই আপনাকে সর্তক করে নিবে।
- ২. RO+MF প্রযুক্তির মাধ্যমে ৬ স্তরের অ্যাডভাসড পিউরিফিকেশন।
- ৩. পিউরিফিকেশনের পর পানির স্বাদ বাড়ানোর জন্য পানিতে মিনারেল যোগ করে।
- ৪. ৬ লিটার স্টেরেজ\*, সাথে শেষের ৩ লিটারের জন্য পানির লেভেল ইডিকেটর।
- ৫. আপনার পিউরিফায়ারকে উত্তোল ২৪০ ভোল্ট পর্যন্ত আকর্ষিক ভোল্টেজ ওঠা-নামা থেকে রাখা করবে এবং মিনে ১০০ এসি ভোল্টেজ ওঠা করবে।
- ৬. সম্পূর্ণ পরিশুল্ক পানি দেয়ার জন্য RO এবং MF -এর মধ্যে দিয়ে ১০০% পানি প্রবাহিত হয়।
- ৭. লিটার পানি থেকে ১ কোটি ডাইবাস অপসারণ করে।

### পিওরিটি মিনারেল RO+MF-এর অসাধারণ প্রযুক্তি



